

## Důležitá informace

### SAF Info č.:4      Oblast: servis

**Datum:** 24.11.00

**Téma:**            Kompaktní uložení hřídele klíče brzdy  
                         u náprav s bubnovou brzdou (konstrukční řada SK)

Upozorňujeme, že výše uvedené uložení smí v provozu vykazovat radiální vůli max. 2 mm, aniž by mohlo docházet ke snížení funkce brzdy.

Kromě toho oznamujeme v předstihu před změnou našeho návodu k údržbě, že s okamžitou platností interval mazání uložení hřídele klíče brzdy snížíme z 24 měsíců na 12 měsíců.

Platí jako doposud, že u vozidel s extrémními podmínkami použití je nutno tento interval údržby přiměřeně zkrátit.

Tato změna se projeví již u cizojazyčných návodů k opravě a údržbě v angličtině, francouzštině a španělštině (datum vydání 11/2000).