

Vyměnitelnost brzdového sedla HALDEX v případě náhrady

HALDEX DB 22 Mark IV modul X: technické schválení k použití

Technické schválení platí pro:

Díl: HALDEX DB 22 Mark IV Modul X
Označení SAF: SAF SBH 2243
Schválené obložení: **Jurid 539**

Při výměně brzdových sedel HALDEX bezpodmínečně dbejte těchto pokynů:

HALDEX DB 22 Mark IV lze vyměnit **jednotlivě** za HALDEX DB 22 Mark IV Modul X.

HALDEX DB 22 Mark III lze vyměnit za HALDEX DB 22 Mark IV Modul X **výlučně po celých opravách.**

HALDEX DB 22 Mark II lze vyměnit za HALDEX DB 22 Mark IV Modul X **výlučně po celých opravách.**

V případě záruky brzdového sedla generace **HALDEX Mark II nebo Mark III SAF** uznává automaticky náklady **výměny po celých opravách.**


Stávající znalecké posudky zůstávají beze změny.

Přesná identifikace generace brzdového sedla HALDEX viz příložený list.

Identifikace brzdového sedla HALDEX Mark II / Mark III / Mark IV

HALDEX Mark II
od 03/1999

HALDEX Mark III
od 10/2000



S dotazy se obraťte na:

Jméno: Rudolf Lauer

Tel.: +49 6095 / 301 - 602

Datum: 21.06.2004

E-mail: rudolf.lauer@saf-achsen.de