

## Umstellung der Kontroll-Box des SAF TIRE PILOT Reifenfüllsystem

Im Rahmen der Produktpflege wird die Kontroll-Box des SAF Tire Pilot Reifenfüllsystems durch eine überarbeitete Variante ersetzt.

Um den Montageaufwand bei der Installation weiter zu vereinfachen, erzeugt die neue Kontroll-Box die elektrische Energie für die Warnlampe selbständig. Eine Verbindung mit dem Bordnetz des Anhängerfahrzeuges ist nicht mehr nötig. Die Warnlampe wird zukünftig direkt an der Kontrollbox angeschlossen.

Die grundsätzliche Funktion, sowie die Haupt- und Anschlussmaße des SAF Tire Pilot bleibt davon unberührt.

Die neue Kontroll-Box kann im Ersatz für die alte Kontroll-Box verwendet werden. Die Verkabelung der Warnlampe muss entsprechend des beiliegenden Schaltplans (Betriebsanleitung) geändert werden.



Die Umstellung ist für Oktober 2016 geplant. Ab diesem Zeitpunkt wird das KIT in der geänderten Ausführung geliefert.

	Nummer alt	Nummer neu
Trailer Basis Kit	03 001 0184 00	03 001 0184 01
Betriebsanleitung	XL-TP11697UM-DE-DE 02.2012	XL-TP11697UM-DE-DE Rev B 03.2016