

NUEVO KIT DE REPARACIÓN DISPONIBLE

KIT DE REPARACIÓN DE GRASA PARA REPACION BUJES *INTEGRAL*

Confíe en la calidad SAF con nuestro nuevo
SAF Kit de reparación de grasa para bujes de ruedas *INTEGRAL*



| Ref. kit 3 434 3023 00 Para buje de rueda 3 307 3030 01 | | Ref. kit 3 434 3024 00 | | Ref. kit 3 434 3025 00 | |
|--|-------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Partes del Kit | Tipo eje | Partes del Kit | Tipo eje | Partes del Kit | Tipo eje |
| 1 junta torica | SK RB 9022KI (01) | 1 junta torica | B9 | 1 junta torica | S9-3718 |
| 1 reten interior | SK RB 9019KI | 1 reten interior | BA9 | 1 reten interior | S11-3720 |
| 1 reten exterior | SK RB 9019WI | 1 reten exterior | BI9 | 1 reten exterior | S/Z9/11-4218/4220 |
| 1 corona fónica | SK RB 9022WI | 1 corona fónica | | 1 corona fónica | SL9-3718 |
| 1 rueda polar | | 1 rueda polar | | 90 gr. Grasa | SL/ZL9/11-4218/4220 |
| 90 gr. Grasa | | 90 gr. Grasa | | 5 gr. Grasa | SZL11-4218/4220 |
| 5 gr. Grasa | | 5 gr. Grasa | | | S/Z7-3015 |
| | | | | | Z9/11-3020 |
| | | | | | Z9/11-3720 |
| | | | | | ZL11-3020/3720 |
| | | | | | S19/ZI9-19W/19K |
| | | | | | S19/ZI9-22W/22K |
| | | | | | SI11/ZI11-19W/19K |
| | | | | | SI11/ZI11-22W/22K |



Importante:
Por favor siga las instrucciones de SAF para realizar el montaje

SAF-HOLLAND GmbH

Business Unit Aftermarket · Hauptstraße 26 · 63856 Bessenbach · Germany · Tel +49 6095 301-301

www.safholland.com